



REKONŠTRUKCIA SPILKY v kvasiarni pivovaru

V SR nie je veľa príkladov zachovania historických industriálnych stavieb. Jednou zo stavieb, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR je budova bývalej takzvanej Spilky, ktorá bola súčasťou areálu pivovaru Stein v Bratislave. Krajský pamiatkový úrad Bratislava vydal rozhodnutie KPÚ Bratislava o zámere obnovy kultúrnej pamiatky v r. 2014. V súčasnosti sa dokončuje konverzia Spilky. V príspevku uvedieme problematiku rekonštrukcie nosných konštrukcií tohto zaujímavého objektu.

Spilka bola súčasťou areálu pivovaru Stein v Bratislave, ktorý sa nachádzal medzi ulicami Legionárska, Blumentálska a Bernolákova. Na ploche zaniknuťného pivovaru v súčasnosti vyrástol nový polyfunkčný komplex New Stein.

SÚČASŤ CHRÁNENEJ PAMIATKOVEJ ZÓNY

Objekt Spilka sa nachádza na území mestskej časti Staré Mesto a je súčasťou Chránenej pamiatkovej zóny CMO Bratislava. Je národnou kultúrnou pamiatkou

zapisanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Krajský pamiatkový úrad Bratislava vydal rozhodnutie KPÚ Bratislava o zámere obnovy kultúrnej pamiatky v r. 2014.

Steinov pivovar vznikol už v rokoch 1871–1876. Komplex sladovne bol postavený na Cintorínskej ul. a vlastný pivovar na ploche medzi Legionárskou, Blumentálskou a Bernolákovou ulicou. Pivovar nechali postaviť bratia Steinovci podľa projektu Ignáca Feiglera st. a Karola Feiglera. Pivovar bol postupne rozširovaný a prebudovávaný. V roku 1945 bol pivovar silne poškodený pri bombardovaní.

Objekt tzv. novej kvasiarne – Spilky bol vyprojektovaný v roku 1950 bratislavským Stavoprojektom a následne postavený. Pred zastavením výroby v pivovare v r. 2007 pozostával pivovar z administratívnej budovy, kotolne, strojovne, kompresorovne, síl sladu, šrotovníkov a starej varne, novej varne, laboratórií, predkviasiarnie a kvasiarne (Spilka) a z komplexu výrobných hál, vodojemu a skladov.

NOSNÁ KONŠTRUKCIA

Objekt Spilky má jedno podzemné a päť nadzemných podlaží. Z exteriéru je objekt známy svojim charakteristickým vzhľadom – strešnou kupolou. Nosná konštrukcia je v prevažnej miere tvorená železobetónovým skeletom a výplňovým tehlovým murivom. Pôdorysne je možné objekt rozdeliť na dve časti. Hlavný trakt tvorí halový priestor obdĺžnikového tvaru s výstupkom v SZ časti, bočný trakt so schodiskom je vo východnej časti budovy. Pôdorys hlavného traktu na 5. NP je štvorcový. Jednotlivé podlažia bočného traktu sú výškovo členené na dve úrovne.

Menšie sú tiež zafaženia priečkami ako aj zafaženie vrstvami podlahy. V zmysle normy STN ISO 13822 Zásady navrhovania konštrukcií – Hodnotenie existujúcich konštrukcií, čl. 4.6.6 Overenie, sme použili pre posúdenie nosných konštrukcií objektu Spilky možnosť vychádzať z predchádzajúceho vyhovujúceho statického pôsobenia nosnej konštrukcie, teda podľa kapitoly 8. tejto normy.

HODNOTENIE POUŽÍVATEĽNOSTI

Nosná konštrukcia nejavila žiadne známky výrazného poškodenia, prefaženia, degradácie alebo posunutia. V priebehu dostatočne dlhého časového obdobia konštrukcia vykazuje uspokojivú funkčnú spôsobilosť s ohľadom na poškodenie, prefaženia, degradáciu, posunutie alebo kmitanie. Nenastali zmeny v konštrukcii alebo v spôsobe jej používania, ktoré by mohlo podstatne zmeniť zafaženie vrátane účinkov prostredia na konštrukciu alebo jej časť. Proces degradácie konštrukcie neohrozuje trvanlosť konštrukcie.

Vyhodnotenie stavebnotechnického prieskumu – návrh rekonštrukcie. V rámci spracovania návrhu rekonštrukcie a súhlase bol v objekte vykonaný stavebnotechnický prieskum so zameraním na stav železobetónovej nosnej konštrukcie. Odobrané a vyhodnotené boli vzorky betónov jednotlivých nosných prvkov ako aj vzorky betónarskej výstuže.

- Zásahy ľudskou činnosťou vo forme drážok a prestupov.

Na overenie stavu nosnej konštrukcie bola v rámci kupoly realizovaná sonda o veľkosti cca 1x1 m s obnažením prvej vrstvy výstuže. Viditeľná zvislá výstuž vykazovala známky povrchovej korózie.

Návrh sanačných opatrení. V rámci sanacie kupoly sa navrhlo:

- kompletné odstránenie omietok a ostatných nenosných častí a nečistôt
- odstránenie korózou výstuže porušenej betónovej krycej vrstvy
- odstránenie uvoľnených, mechanicky poškodených častí a narušených vŕstiev až na pevný podklad
- očistenie betónarskej výstuže
- obnova krycej vrstvy plošnou aplikáciou reprofiláčnych mált v hrúbke 20 mm.

Okrem plošne narušenej krycej vrstvy kupoly sa v ďalších NP nachádzali lokálne korózou poškodené prievlaky a stĺpy. Zistené boli tieto typy poškodenia:

- povrchovou korózou napadnutá šmyková výstuž
- hlavná tahová výstuž lokálne napadnutá hlbkovou korózou.

V rámci sanacie prievlakov a stĺpov sa navrhla:

- náhrada absentujúcej výstuže novou a následná reprofilácia betónového prierezu.

Nedostatočná krycia vrstva a následná povrchová korózia výstuže.

Celoplošným problémom železobetónovej

výstuže sa bude nahradzať v pomere 1 poškodený prút Ø 20–30 mm/2 nové pruty Ø 16 mm. Použitie nových prútov v profile Ø 16 mm dáva možnosť prípadných úprav aj priamo na stavbe.

Uvedený príklad rekonštrukcie a sanacie objektu Spilky, ktorý bol pôvodne súčasťou areálu pivovaru Stein v Bratislave, je jedným z mala možných vhodných riešení konverzie bývalého historického industriálneho objektu. Pôvodný objekt mal veľmi kvalitnú monolitickú železobetónovú nosnú konštrukciu. Jedná sa o cca 65ročnú konštrukciu a o jej pôvodnej kvalite hororia aj výsledky urobenej podrobnej diagnostiky. Napriek relatívne veľkej agresivite prostredia, ktorému bola nosná železobetónová konštrukcia vystavená počas prevádzky, nedošlo k poruchám, ktoré by znamenali podstatné zníženie odolnosti nosných konštrukcií objektu. Pre zabezpečenie prevádzkyschopnosti nosných železobetónových konštrukcií bolo potrebné urobiť len minimálne zosilňovanie existujúcich konštrukcií.

Štefan Gramblička,

Stanislav Kysel,

Viktor Borzovič

Poznámka: Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-17-0204. Článok bol recenzovaný.

Ing. Svatopluk Zidek

Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI

Vérim, že se mi podaří predstavit v některých z příštích čísel i velice zajímavou konverzi Městské vodárny v Trnavě, stavby, která se v hlasování veřejnosti v rámci projektu „České a slovenské stavby století“ umístila na velmi významném 15. místě. Tak se budu, a předpokládám i s vám, těšit na příští materiály o konverzi další slovenské industriální stavby.



betónovými dohora otočenými rebrami, vo vrchole vzájomne spojený vencom. Podľa pôvodnej dokumentácie má kupola v päte – v mieste kontaktu so spodným stúžujúcim vencom – hrúbku 250 mm, vo vrchole 80 mm.

Betonovým dohora otočenými rebrami, vo vrchole vzájomne spojený vencom. Podľa pôvodnej dokumentácie má kupola v päte – v mieste kontaktu so spodným stúžujúcim vencom – hrúbku 250 mm, vo vrchole 80 mm.

Výhodnotenie stavebnotechnického prieskumu – návrh rekonštrukcie.

V rámci spracovania návrhu rekonštrukcie a súhlase bol v objekte vykonaný stavebnotechnický prieskum so zameraním na stav železobetónovej nosnej konštrukcie. Odobrané a vyhodnotené boli vzorky betónov jednotlivých nosných prvkov ako aj vzorky betónarskej výstuže.

Návrh sanačných opatrení.

V rámci sanacie kupoly sa navrhlo:

- kompletné odstránenie omietok a ostatných nenosných častí a nečistôt
- odstránenie korózou výstuže porušenej betónovej krycej vrstvy
- odstránenie uvoľnených, mechanicky poškodených častí a narušených vŕstiev až na pevný podklad
- očistenie betónarskej výstuže
- obnova krycej vrstvy plošnou aplikáciou reprofiláčnych mált v hrúbke 20 mm.

Nedostatočná krycia vrstva a následná hlbková korózia výstuže.

Celoplošným problémom železobetónovej

výstuže sa bude nahradzať v pomere 1 poškodený prút Ø 20–30 mm/2 nové pruty Ø 16 mm. Použitie nových prútov v profile Ø 16 mm dáva možnosť prípadných úprav aj priamo na stavbe.

Uvedený príklad rekonštrukcie a sanacie objektu Spilky, ktorý bol pôvodne súčasťou areálu pivovaru Stein v Bratislave, je jedným z mala možných vhodných riešení konverzie bývalého historického industriálneho objektu. Pôvodný objekt mal veľmi kvalitnú monolitickú železobetónovú nosnú konštrukciu. Jedná sa o cca 65ročnú konštrukciu a o jej pôvodnej kvalite hororia aj výsledky urobenej podrobnej diagnostiky. Napriek relatívne veľkej agresivite prostredia, ktorému bola nosná železobetónová konštrukcia vystavená počas prevádzky, nedošlo k poruchám, ktoré by znamenali podstatné zníženie odolnosti nosných konštrukcií objektu. Pre zabezpečenie prevádzkyschopnosti nosných železobetónových konštrukcií bolo potrebné urobiť len minimálne zosilňovanie existujúcich konštrukcií.

Štefan Gramblička,

Stanislav Kysel,

Viktor Borzovič

Poznámka: Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-17-0204. Článok bol recenzovaný.

betónovými dohora otočenými rebrami, vo vrchole vzájomne spojený vencom. Podľa pôvodnej dokumentácie má kupola v päte – v mieste kontaktu so spodným stúžujúcim vencom – hrúbku 250 mm, vo vrchole 80 mm.

Betonovým dohora otočenými rebrami, vo vrchole vzájomne spojený vencom. Podľa pôvodnej dokumentácie má kupola v päte – v mieste kontaktu so spodným stúžujúcim vencom – hrúbku 250 mm, vo vrchole 80 mm.

Návrh sanačných opatrení.

V rámci sanacie kupoly sa navrhlo:

- kompletné odstránenie omietok a ostatných nenosných častí a nečistôt
- odstránenie korózou výstuže porušenej betónovej krycej vrstvy
- odstránenie uvoľnených, mechanicky poškodených častí a narušených vŕstiev až na pevný podklad
- očistenie betónarskej výstuže
- obnova krycej vrstvy plošnou aplikáciou reprofiláčnych mált v hrúbke 20 mm.

Nedostatočná krycia vrstva a následná hlbková korózia výstuže.

Celoplošným problémom železobetónovej

výstuže sa bude nahradzať v pomere 1 poškodený prút Ø 20–30 mm/2 nové pruty Ø 16 mm. Použitie nových prútov v profile Ø 16 mm dáva možnosť prípadných úprav aj priamo na stavbe.

Uvedený príklad rekonštrukcie a sanacie objektu Spilky, ktorý bol pôvodne súčasťou areálu pivovaru Stein v Bratislave, je jedným z mala možných vhodných riešení konverzie bývalého historického industriálneho objektu. Pôvodný objekt mal veľmi kvalitnú monolitickú železobetónovú nosnú konštrukciu. Jedná sa o cca 65ročnú konštrukciu a o jej pôvodnej kvalite hororia aj výsledky urobenej podrobnej diagnostiky. Napriek relatívne veľkej agresivite prostredia, ktorému bola nosná železobetónová konštrukcia vystavená počas prevádzky, nedošlo k poruchám, ktoré by znamenali podstatné zníženie odolnosti nosných konštrukcií objektu. Pre zabezpečenie prevádzkyschopnosti nosných železobetónových konštrukcií bolo potrebné urobiť len minimálne zosilňovanie existujúcich konštrukcií.

Štefan Gramblička,

Stanislav Kysel,

Viktor Borzovič

Poznámka: Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-17-0204. Článok bol recenzovaný.

betónovými dohora otočenými rebrami, vo vrchole vzájomne spojený vencom. Podľa pôvodnej dokumentácie má kupola v päte – v mieste kontaktu so spodným stúžujúcim vencom – hrúbku 250 mm, vo vrchole 80 mm.

Betonovým dohora otočenými rebrami, vo vrchole vzájomne spojený vencom. Podľa pôvodnej dokumentácie má kupola v päte – v mieste kontaktu so spodným stúžujúcim vencom – hrúbku 250 mm, vo vrchole 80 mm.

Návrh sanačných opatrení.

V rámci sanacie kupoly sa navrhlo:

- kompletné odstránenie omietok a ostatných nenosných častí a nečistôt
- odstránenie korózou výstuže porušenej betónovej krycej vrstvy
- odstránenie uvoľnených, mechanicky poškodených častí a narušených vŕstiev až na pevný podklad
- očistenie betónarskej výstuže
- obnova krycej vrstvy plošnou aplikáciou reprofiláčnych mált v hrúbke 20 mm.

Nedostatočná krycia vrstva a následná hlbková korózia výstuže.

Celoplošným problémom železobetónovej

výstuže sa bude nahradzať v pomere 1 poškodený prút Ø 20–30 mm/2 nové pruty Ø 16 mm. Použitie nových prútov v profile Ø 16 mm dáva možnosť prípadných úprav aj priamo na stavbe.

Uvedený príklad rekonštrukcie a sanacie objektu Spilky, ktorý bol pôvodne súčasťou areálu pivovaru Stein